

# Vistoria das Obras de Arte Especiais

## 4- VISTORIA DAS OBRAS DE ARTE

As obras de arte existentes no trecho foram vistoriadas, com a finalidade de constatar o estado atual das mesmas, sendo observadas as ocorrências decorrentes de seu uso sob a ação do tráfego e do tempo.

As obras de arte encontram-se de modo geral, em bom estado de conservação, não tendo sido constatados falhas ou defeitos estruturais relevantes, que possam ser agravadas pelo transporte em questão.

As anomalias estruturais observadas, referem-se principalmente ao desgaste do pavimento, deterioração das juntas de dilatação, fissuração de baixa intensidade e exposição de armadura passiva

Diversas juntas de dilatação apresentam o material selante danificado, tendo como consequência a infiltração de água nos apoios

A seguir apresentamos descrição das obras de arte do trecho em questão, comentários discriminados sobre o estado de conservação de cada uma seguindo-se o respectivo relatório fotográfico.





**OBRA 04**      **SP 280**      km 43+500 m – Vista da pista de rolamento.



**OBRA 04**      **SP 280**      km 43+500 m – Vista lateral da obra.





**OBRA 04**    **SP 280**    km 43+500 m – Vista inferior da obra.



**OBRA 04**    **SP 280**    km 43+500 m – Vista de mancha de umidade na travessa